

**Biztonsági adatlap**  
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

**Megnevezés Permatex Fabric Repair Kit**

Elkészítés időpontja: 2021.08.01.

Verzió szám: 1.0-HU

Felülvizsgálat:

**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

<b>1.1 Termékazonosító:</b>	<b>25247A Permatex Fabric Repair Kit</b>
<b>1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:</b>	Szövethibák javítására Ellenjavallat felhasználás nem ismert.
<b>1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai</b>	Importőr: G-Bush Kft. 1036, Budapest, Lajos utca 125. 2/11 email: gbush.ltdmail.com Tel: 06 20 491 9650  Gyártó: ITW Permatex, USA)
<b>1.4 Sürgősségi telefonszám:</b>	<b>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat</b> , 1097, Budapest, Nagyvárad tér 2. Díjmentesen hívható zöld telefonszám: <b>+36 80 20 11 99</b> (éjjel-nappal)

**2. SZAKASZ: A veszély meghatározása**

**2.1 A keverék osztályozása:**

**Osztályzás az 1999/45/EC irányelv előírásai szerint:**

Nem veszélyes

**Osztályzás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai szerint:**

Nem veszélyes.

EUH401

**2.2. Címkézési elemek:**

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**2.3 Egyéb veszélyek:**

A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagokat (erősen perzisztens, erősen bioakkumulatív) illetve nem vonatkozik rá az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete.

**3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**

**3.2. Keverékek**

A termék nem tartalmaz veszélyesként osztályozott összetevőt. A nem veszélyes összetevők felsorolása nem kötelező a 453/2010/EU rendelet alapján.

**4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás**

**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzést követően:

Nincs szükség intézkedésre.

Lenyelést követően:

A lenyelt mennyiség függvényében előfordulhatnak a gyomor és a béltraktusban irritációk. Tünet estén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezést követően:

A termék nem okoz bőrirritációt. De javasolt az érintett bőrfelületeket vízzel és szappannal lemosni, vagy gumi kesztyűt használni.

**Biztonsági adatlap**  
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

**Megnevezés Permatex Fabric Repair Kit**

Elkészítés időpontja: 2021.08.01.

Verzió szám: 1.0-HU

Felülvizsgálat:

Szembe kerülést követően:	Kontaktlencsét távolítsuk el (ha van). Öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át- bő folyóvízzel, a szemhéjszélék széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Tünet esetén forduljunk orvoshoz.
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások	Nem ismert.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése	Nincs információ.

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

5.1 Oltóanyag	Nincs különleges javaslat.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	Nem ismert.
5.3 Tűzoltónak szóló javaslat	Nincs különleges javaslat.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások	Nincs különleges szükséges előírás.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések	Nincs különleges szükséges előírás.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai	Nincs különleges szükséges előírás.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra	A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések	Kezelés közben megfelelő szellőztetés mellett tartsuk be a helyes munkahelyi gyakorlatot, a vonatkozó szabványokat és munkahigiéniai előírásokat. Kerüljük a termékkel való érintkezést. Rendeltetés szerűen használjuk.
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt	A terméket sötét, hűvös helyen 1-22 C°-on tároljuk.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)	Nincs specifikus javaslat.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

8.1 Ellenőrzési paraméterek	A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben: Nincs adat
8.2 Az expozíció ellenőrzése	Járjunk el a címkén leírtak szerint. A szünetek előtt és a munka végeztével a kezeket meg kell mosni. Használat közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk.
8.2.2 Egyéni védőeszközök Légzésvédelem:	Nem szükséges.
Kézvédelem:	Nem szükséges.

**Biztonsági adatlap**  
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

**Megnevezés Permatex Fabric Repair Kit**

Elkészítés időpontja: 2021.08.01.

Verzió szám: 1.0-HU

Felülvizsgálat:

Szemvédelem: Nem szükséges.

Testvédelem: Nem szükséges.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Külső jellemzők:  
folyadék

Hallmazállapot: Folyékony  
Szín: fehér  
Szag: édeskés  
Szagküszöbérték: nincs adat  
pH-érték: 4,5  
Olvadáspont/fagyáspont: nincs adat  
Lobbanáspont: nem alkalmazható  
Nem meghatározott  
Párolgási sebesség: nem meghatározott  
Nem meghatározott  
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhallmazállapot): nem alkalmazható  
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nem alkalmazható  
Gőznyomás:  
18,5mmHg  
Nem alkalmazható  
Gőzsűrűség: nem meghatározott  
Relatív sűrűség: 1,07  
Oldékonyság (oldékonyságok): nincs adat  
Szerves oldószerekben  
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem meghatározott  
Öngyulladás hőmérséklet: nem alkalmazható  
Bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható  
Nem meghatározott  
Viszkozitás: nem meghatározott  
Nem meghatározott  
Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes  
Oxidáló tulajdonságok: nem meghatározott  
Nem meghatározott

9.2. Egyéb információk: Forráspont:> 100 °C

**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség**

10.1 Reakciókészség: A javasolt tárolási körülmények alatt nem reaktív.

10.2 Kémiai stabilitás: Előírás szerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismeretesek.

10.4 Kerülendő körülmények: Nem ismert.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Nem ismert.

**Biztonsági adatlap**  
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

**Megnevezés Permatex Fabric Repair Kit**

Elkészítés időpontja: 2021.08.01.

Verzió szám: 1.0-HU

Felülvizsgálat:

10.6 Veszélyes  
bomlástermékek:

Előírászerű felhasználás és tárolás esetén stabil veszélyes bomlástermék nem ismeretes.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok**

11.1. A toxikológiai hatásokra  
vonatkozó információ

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Irritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Maró hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Szenzibilizáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismételt dózisu toxicitás:

Nem ismeretes

Rákkeltő hatás:

Nem ismeretes

Mutagenitás:

Nem ismeretes

Reprodukción károsító  
tulajdonság

Nem ismeretes

**12. SZAKASZ: Ökotoxikológiai információk**

12.1 Toxicitás:

A termékekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és  
lebonthatóság:

Teljesen lebomló.

12.3 Bioakkumulációs  
képesség

A termékekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.4 Talajban való mobilitás

A termékekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-  
értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket.

12.6. Egyéb káros hatások

A termékekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

13.1 Hulladékkezelési  
módszerek

Konzultáljon az illetékes hatósággal a hulladék ártalmatlanítása érdekében. A megnevezett hulladékkazonosító számok ajánlások a termék előrelátható alkalmazása alapján. A készítmény maradékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001. (VII.18.) KÖM rendeletben foglaltak az irányadók.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó adatok**

Nem minősül veszélyes árunak.

14.1. UN-szám Nincs adat

14.2. Az ENSZ szerinti  
megfelelő szállítási megnevezés Nincs adat

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok): Nincs adat

Bárcák: Nincs adat

14.4. Csomagolási csoport Nincs adat

14.5. Környezeti veszélyek: Nincsenek.

14.6. A felhasználót érintő  
különleges óvintézkedések: Nincsenek.

14.7. A MARPOL 73/78 II.  
melléklete és az IBC kódex  
szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható.

**Biztonsági adatlap**  
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

**Megnevezés Permatex Fabric Repair Kit**

Elkészítés időpontja: 2021.08.01.

Verzió szám: 1.0-HU

Felülvizsgálat:

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1907/2006/EK rendelet REACH és módosításai

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

Felülvizsgálat:

2010.01.03: Verzió 1.0-HU: A magyar adatlap elkészítése

2015.06.10: Verzió 2.0-HU: Az adatlap formai elemeinek átalakítása a 453/2010/EU rendelet alapján.